ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тюменской области

(Управление Роспотребнадзора по Тюменской области)

Территориальный отдел в г. Тобольске, Тобольском, Вагайском, Уватском, Ярковском районах

Предписание № 80 от 20.04.2018г.
Начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тюменской области в г. Тобольске, Тобольском, Вагайском, Уватском, Ярковском районах

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:
акта проверки от 20.04.2018г. МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6»,
Юридический адрес: Тюменская область, г. Тобольск, пос. Сумкино, ул. Мира, 8.
Адрес проверяемого объекта: Тюменская область, г. Тобольск, пос. Сумкино, ул. Мира, 8.
выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

1. На 1 этаже по правой боковой стороне обнаружены крупные повреждения плиточного покрытия пола по всей длине школы, в коридоре школы повреждение плитки привело к ее смещению, в результате чего образовалась большая дыра в полу. Во 4б, 1а классах у плинтусов отсутствуют заглушки, что способствует проникновению пыли, мусора. Выявленные замечания является нарушением п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», согласно которого полы всех помещений должны быть без щелей, дефектов и механических повреждений быть доступными для проведения мытья и, при необходимости, дезинфекции. Нарушение требований к отделке помещений не позволяет проводить качественную уборку и дезинфекцию, происходит скопление пыли и может привести к обсеменению помещений и пищевых продуктов патогенной и условно-патогенной микрофлорой и как следствие к пищевому отравлению или инфекционному заболеванию.

2. В 3б классе в нерабочем состоянии 3 люминесцентные лампы, в 3а классе в нерабочем состоянии 6 люминесцентных ламп, в 3в классе в нерабочем состоянии 1 люминесцентная лампа, в кабинете технологии в нерабочем состоянии 4 люминесцентных лампы, в кабинете химии в нерабочем состоянии 7 люминесцентных ламп, что является нарушением п.п. 7.2.1; 7.2.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», согласно которых во всех помещениях общеобразовательной организации обеспечиваются уровни искусственной

освещенности в соответствии с гигиеническими требованиями. Неисправные, перегоревшие люминесцентные лампы своевременно подлежат замене, собираются в контейнер для утилизации.

3. В спортивном зале в инвентарной комнате на потолке крупные повреждения потолочной подвесной плитки, из за течи кровли крыши, отмечено поражение потока грибком, что является нарушением п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», согласно которого потолки, стены всех помещений школы должны быть гладкими, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибком.

4. Питьевой режим в школе организован в форме стационарных питьевых фонтанчиков. У одного из фонтанчиков высота струи 1-2 см, что является нарушением п. 10.4 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях».

5. По результатам лабораторных микробиологических исследований по выводу эксперта филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» в г. Тобольске, Тобольском, Вагайском, Уватском, Ярковском районах Синельниковой Д.С., по экспертному заключению № 106 от 13.04.2018г. установлено:
- воздух закрытых помещений в процедурном кабинете не соответствует требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» - обще микробное число составило 800 КОЕ в 1мЗ, при норме не более 300 КОЕ в 1мЗ. В медицинском, в процедурном кабинетах отмечено разрушение плиточного покрытия пола, отмечается запах канализации, что и привело к не удовлетворительному результату проб воздуха.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей предлагаю

1. Произвести ремонт плиточного покрытия пола по всей длине школы на 1 этаже. Срок до 01.09.2018г.
2. Заменить неисправные, перегоревшие люминесцентные лампы. Срок: немедленно.
3. Устранить повреждения потолка в инвентарной комнате спортивного зала. Выяснить причину намыкания плиточного покрытия потолка, устранить плесень. Срок/: до 01.09.2018г.
4. Провести ревизию питьевого фонтанчика. Отрегулировать высоту струи воды не менее 10 см. Срок: немедленно.
5. Произвести ремонт пола в медицинском кабинете. После ремонта в рамках производственного контроля провести отбор проб воздуха в процедурном кабинете. Срок: до 01.09.2018г.

О выполнении настоящего предписания сообщить до 01.09.2018г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на директора МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» Саитмаметова Раиса Чагваровна
(фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Начальник территориального отдела — (подпись) — Примаков Е.Г.
(должность лица, уполномоченного осуществлять госсанэпиднадзор) (фамилия, имя, отчество)

Копию настоящего предписания для исполнения в соответствии со статьей 11 Федерального закона Российской Федерации "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.99 г. № 52-ФЗ, получил:
«20» апреля 2018г.

Директор
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» — Саитмаметова Р.Ч.
должность лица, (фамилия, имя, отчество)